



**CHIARAVALLI CZ s.r.o.**



**ŠNEKOVÉ ELEKTROPŘEVODOVKY  
A PŘEVODOVKY SÉRIE CHM**

**CHM WORM GEARED MOTORS  
AND WORM GEAR UNITS**

**CHM**

**ELEKTROPŘEVODOVKY A PŘEVODOVKY ŠNEKOVÉ  
WORM GEARED MOTORS AND WORM GEAR UNITS**



## ÚVOD - INTRODUCTION

Šnekové převodovky Společnosti Chiaravalli SpA jsou čtyřhranné a určené pro všeobecnou montáž. Výroba komponentů, která je zajišťována numericky řízenými stroji, garantuje maximální preciznost pro striktní hodnoty tolerance, produkuje produkt, který zůstává spolehlivým po dlouhou dobu. Tělesa převodovek jsou konstruována z hliníkové slitiny pro velikosti 025 až 090, a velikosti 110 a 130 jsou vyráběny z litiny.

Veškerá těla převodovek jsou opatřena hliníkovým nátěrem RAL 9022 z důvodu ochrany dílů proti stárnutí a z důvodu lepšího překrytí možných drobných nerovností, které mohou být v hliníkové slitině přítomny.

Převodovky jsou dodávány minimálně s jedním plnícím otvorem, který je užíván i jako test možné netěsnosti převodovky.

Montážní příruby umožňují kombinování dvou převodovek pro dosažení vysokých převodových poměrů.

Čtyři velikosti CHPC předradních čelních převodů jsou k dispozici pro připojení k převodovce. Tyto jsou také konstruovány z hliníkové slitiny a jsou opatřeny tímž ochranným nátěrem.

Veškeré dodávané kombinace jsou dodávány s mazací náplní, jejíž charakteristika je specifikována v následující tabulce

### MAZACÍ PROSTŘEDKY

	<b>CHM 025/090</b>	<b>CHM 110/130</b>		<b>CHPC</b>
<b>Typ</b>	Syntetický	Minerální	Minerální	Minerální
<b>°C prostředí</b>	-25°C/+50°C	-25°C/+50°C	-5°C/+40°C	-15°C/+25°C
<b>ISO</b>	VG320	VG320	VG460	VG220
<b>AGIP</b>	TELIUM VSF 320	BLASIA 320	BLASIA 460	BLASIA 220
<b>SHELL</b>	TIVELA OIL S 320	OMALA OIL 320	OMALA OIL 460	OMALA OIL 220
<b>IP</b>	TELIUM VSF	MELLANA OIL 320	MELLANA OIL 460	MELLANA OIL 220
				TELIUM VSF

The worm gears made by Chiaravalli SpA are square and are considerably versatile for mounting. The machining of the components, carried out using numeric control machines, guarantees maximum precision for the restricted tolerances, producing a product that will remain reliable over time. The groups are constructed with aluminium casings from sizes 025 to 090, while the sizes 110 and 130 are made from cast iron.

All of the bodies are painted with RAL 9022 aluminium colour to protect the parts from aging and to give better protection against micro-blowholes that may be present in the aluminium.

The gears are supplied with at least one filling plug that is also used during testing to check for possible leaks.

A connection flange allows two gears to be combined in order to obtain high gear ratios.

Four sizes of CHPC pre-stage gears are available to pair with the gears; these are also constructed in aluminium and are painted like the worm gears.

All of the groups are supplied with a lubricant whose characteristics are described in the following table.

### LUBRICATION

	<b>CHM 025/090</b>	<b>CHM 110/130</b>		<b>CHPC</b>
<b>Lubricant</b>	Synthetic	Mineral	Mineral	Mineral
<b>°C ambient</b>	-25°C/+50°C	-25°C/+50°C	-5°C/+40°C	-15°C/+25°C
<b>ISO</b>	VG320	VG320	VG460	VG220
<b>AGIP</b>	TELIUM VSF 320	BLASIA 320	BLASIA 460	BLASIA 220
<b>SHELL</b>	TIVELA OIL S 320	OMALA OIL 320	OMALA OIL 460	OMALA OIL 220
<b>IP</b>	TELIUM VSF	MELLANA OIL 320	MELLANA OIL 460	MELLANA OIL 220
				TELIUM VSF

## MAZÁNÍ

Převodovky velikostí 025 až 090 jsou dodávány kompletně se syntetickou náplní a proto jsou bezúdržbové. Převodovky velikostí 110 a 130 jsou dodávány s náplní minerálního oleje uvedenou pro montážní pozici B3. Zákazník je zodpovědný za uzpůsobení množství oleje dané montážní pozici a dále za nahrazení plnící zátky, kterou je převodovka z přepravních důvodů osazena, zátkou odvzdušňovací. Pokud převodovka nebude odvzdušňovací zátkou osazena, může toto způsobit vznik vnitřního přetlaku a tímto může docházet k prosakování oleje přes těsnění převodovky. Pro velikosti 110 a 130 doporučujeme, aby byla provedena výměna olejové náplně převodovky po uplynutí prvních cca 300 provozních hodinách.

## LUBRICATION

The size 025 to 090 gears are supplied complete with synthetic oil and therefore do not require any maintenance. The size 110 and 130 gears are supplied with the quantity of mineral oil foreseen for the B3 assembly position. It is the client's responsibility to adapt the quantity of oil to the assembly position and in addition, to substitute the filling plug, supplied closed for transport reasons, with the one equipped with a hole attached to the gear. If the breather plug is not installed it may create internal pressure with a consequent leakage of oil from the oil seals. For the sizes 110 and 130 we recommend that the oil is changed after the running in period, approx. 300 working hours.

## MNOŽSTVÍ OLEJOVÉ NÁPLNĚ - QUANTITY OF OIL IN LITRES

CHM	025	030	040	050	063	075	090	110	130	CHPC	63	71	80	90
<b>B3</b>	0.02	0.04	0.08	0.15	0.30	0.55	1	3	4.5		0.05	0.07	0.15	0.16
<b>B8</b>	0.02	0.04	0.08	0.15	0.30	0.55	1	2.2	3.3		0.05	0.07	0.15	0.16
<b>B6/B7</b>	0.02	0.04	0.08	0.15	0.30	0.55	1	2.5	3.5		0.05	0.07	0.15	0.16
<b>V5</b>	0.02	0.04	0.08	0.15	0.30	0.55	1	3	4.5		0.05	0.07	0.15	0.16
<b>V6</b>	0.02	0.04	0.08	0.15	0.30	0.55	1	2.2	3.3		0.05	0.07	0.15	0.16

## MOTOROVÉ MONTÁŽNÍ PŘÍRUBY

Převodovky, které jsou dodávány s montážními přírubami pro připojení elektromotoru musí být připojeny s elektromotorem, jehož tolerance hřidele a příruby odpovídá kvalitě normy IEC, aby bylo zajištěno předejítí vzniku vibrací a nežádoucích sil na vstupní ložisko převodovky. Převodovky dodávané s elektromotory CHT tuto podmínu garantují. Pro jednoduché určení velikosti montážní příruby B5 nebo B14 nám slouží níže uvedená tabulka.

Elektromotory dodávané společností Chiaravalli SpA jsou dodávány s montážními přírubami dle tabulky deklarovaných hodnot. Pamatujte, že jelikož je motorová montážní příruba demontovatelná, je také možné dosáhnout kombinace hřidele / montážní příruba, která nekoresponduje s tabulkou níže, např. 19/140, čímž nabízíme adaptabilitu pro neunifikované modely jako jsou například stejno-směrné elektromotory.

PAM	056	063	071	080	090	100	112	132
<b>B5</b>	9/120	11/140	14/160	19/200	24/200	28/250	28/250	38/300
<b>B14</b>	9/80	11/90	14/105	19/120	24/140	28/160	28/160	38/200

## MOTOR MOUNTING FLANGES

Gears that are supplied with mounting flanges must be assembled with motors whose shaft and flange tolerances correspond to a "normal class" of quality in order to avoid vibration and forcing of the input bearing. Motors supplied by Chiaravalli guarantee that this requirement is fulfilled. For ease of consultation, the correspondence of the size of the B5 and B14 motor with the sizes of the shaft and the motor connection flange are shown in the following table.

Remember that, as the motor connection flanges are separate from the body it is also possible to have a shaft / flange combination that does not correspond to the table, e.g. 19/140, thereby offering adaptability for other non-unified models such as the brushless or direct current types.

MMF	056	063	071	080	090	100	112	132
<b>B5</b>	9/120	11/140	14/160	19/200	24/200	28/250	28/250	38/300
<b>B14</b>	9/80	11/90	14/105	19/120	24/140	28/160	28/160	38/200



**CHIARAVALLI CZ s.r.o.**



TYP (1)	VELIKOST (2)	VERZE (3)	POZ.PŘÍRUBY (4)	i	M.M.P.	MONTÁŽNÍ POZ. (4)
TYPE (1)	SIZE (2)	VERSION (3)	FLANGE POS. (4)	i	M.M.F.	MOUNT. POS. (4)
<b>CHM</b>	025	FA	1	7.5	Viz.strana 30 - See page 30	U UNIVERSALE
	030	FB		10		B3
<b>CHMR</b>	040	FC	2	15		B8
	050	FD		20		B6
<b>CHME</b>	063	FE		25		B7
	075			30		V5
<b>CHMRE</b>	090			40		V6
	110			50		
	130			60		
				80		
				100		

## PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ - EXAMPLE ORDER

<b>CHM</b>	<b>090</b>	<b>FA (5)</b>	<b>2 (5)</b>	<b>30</b>	<b>90 B14</b>	<b>V5</b>
------------	------------	---------------	--------------	-----------	---------------	-----------

Pokud požadujete dodání včetně elektromotoru, prosíme, specifikujte:

If the motor is also required, please specify:

Velikost - Size např. 90 L4

Výkon - Power např. Kw 1.5

Póly - Poles např. 4

Napětí - Voltage např. V230/400

Frekvence - Frequency např. 50 Hz

Velikost příruby - Flange např. B 14

UPOZORNĚNÍ: Od velikosti 25 do 63 jsou převodovky dodávány vždy v montážní pozici „univerzální“ a mohou být namontovány v kterémkoliv pozici.

Od velikosti 75 do velikosti 130 je zapotřebí specifikovat montážní pozici, pokud je tato odlišná od standardní pozice B3.

V případě, že převodovka s udanou pozicí B3 bude namontována do pozice V5 nebo V6, musí být ložisko nacházející se na vrchní straně převodovky mazáno prostřednictvím tuhého mazacího prostředku pro zajištění dostatečného mazání.

Byl testován mazací prostředek Tecnlubeseal POLYMER 400/2, který naše společnost nabízí.

N.B. From size 25 to 63 the gears are always supplied in the Universal position and can therefore be mounted in any position, from size 75 to size 130 if the position required differs from B3 it must be specified.

In particular, in the event that a gear in position B3 is to be mounted in positions V5 or V6, the bearing positioned in the upper side must be lubricated using suitable grease that ensures proper lubrication.

We have tested Tecnlubeseal POLYMER 400/2 grease.

1) viz. strana 26 - see page 26

2) viz. strana 32 a 33 - see pages 32 and 33


3) viz. strana 35 - see page 35

4) viz. strana 31 - see page 31

5) pokud není specifikováno, znamená, že převodovka nebude vybavena výstupní přírubou.

lack of instructions indicates that the gear is not equipped with an output flange.

# MOŽNÉ KOMBINACE MOTOROVÝCH MONTÁŽNÍCH PŘÍRUB MOTOR MOUNTING FLANGES AVAILABLE




	PAM	C	I	E	7,5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	
					D											
<b>CHM 025</b>	56B14	50	65	80	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
<b>CHM 030</b> *	63B5	95	115	140												
	63B14	60	75	90	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
	56B5	80	100	120	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
	56B14	50	65	80												
<b>CHM 040</b> *	71B5	110	130	160	14	14	14	14	14	14	14					
	71B14	70	85	105												
	63B5	95	115	140	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
	63B14	60	75	90												
	56B5	80	100	120								9	9	9	9	
<b>CHM 050</b> *	80B5	130	165	200	19	19	19	19	19	19	19					
	80B14	80	100	120												
	71B5	110	130	160	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
	71B14	70	85	105												
	63B5	95	115	140								11	11	11	11	
<b>CHM 063</b>	90B5	130	165	200	24	24	24	24	24	24						
	90B14	95	115	140												
	80B5	130	165	200	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
	80B14	80	100	120												
	71B5	110	130	160								14	14	14	14	
<b>CHM 075</b>	100/112B5	180	215	250	28	28	28									
	100/112B14	110	130	160												
	90B5	130	165	200	24	24	24	24	24	24	24	24				
	90B14	95	115	140												
	80B5	130	165	200												
<b>CHM 090</b>	80B14	80	100	120				19	19	19	19	19	19	19	19	
	71B5	110	130	160								14	14	14	14	
	100/112B5	180	215	250	28	28	28	28	28	28						
	100/112B14	110	130	160												
	90B5	130	165	200	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
<b>CHM 110</b>	80B5	130	165	200								19	19	19	19	
	80B14	80	100	120												
	132B5	230	265	300	38	38	38	38								
<b>CHM 130</b>	100/112B5	180	215	250	28	28	28	28	28	28	28	28	28			
	100/112B14	110	130	160												
	90B5	130	165	200								24	24	24	24	
	132B5	230	265	300	38	38	38	38	38	38	38					
<b>CHM 130</b>	100/112B5	180	215	250								28	28	28	28	
	100/112B14	110	130	160												
<b>CHM 130</b>	90B5	130	165	200										24	24	


\* Př.poměr 5 k dispozici na poptávku.  
\* Ratio 5 available on request.

## MONTÁŽNÍ POZICE - MOUNTING POSITION


B3




B6




V5




B7




B8





V6




F...1



F...2



B3




### UMÍSTĚNÍ SVORKOVNICE MOTORU

**UPOZORNĚNÍ:** Umístění svorkovnice elektromotoru vždy vychází z montážní pozice B3.

### TERMINAL BOX POSITION

*N.B. The position of the terminal box always refers to the B3 position.*

TYP <b>TYPE</b>	i=př.pom	n2 ot/min	Kw=P1	Nm=T2	f.s.
7.5	186.7	0.09	3.8	2.8	
10	140.0	0.09	5	2.4	
15	93.3	0.09	7.2	1.6	
20	70.0	0.09	9	1.3	
<b>CHM 025</b>	<b>25</b>	<b>56.0</b>	<b>0.09</b>	<b>10</b>	<b>1.0</b>
30	46.7	0.09	12.3	1.1	
40	35.0	0.09	13	1.0	
50	28.0	0.09	14	0.7	
60	23.3	0.09	14	0.6	

**CHM 025****ROZMĚRY - DIMENSIONS****CHM 025 FA****CHM 025**

Váha Kg 0.7 bez elektromotoru

Weight 0.7 Kg. excluding motor



TYP	i=př.p.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2	f.s.
TYPE	7.5	186.7	0.22	9	2.1
	10	140.0	0.22	11	1.6
	15	93.3	0.22	16	1.0
	20	70.0	0.22	20	0.9
CHM 030	25	56.0	0.18	20	1.0
	30	46.7	0.18	22	0.9
	40	35.0	0.18	21	0.8
	50	28.0	0.18	19	0.8
	60	23.3	0.09	18	0.9
	80	17.5	0.09	13	0.9

TYP	i=př.p.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2	f.s.
TYPE	7.5	186.7	4.00	180	1.0
	10	140.0	4.00	237	0.8
	15	93.3	3.00	260	0.8
	20	70.0	1.50	167	1.2
	25	56.0	1.50	204	1.0
CHM 075	30	46.7	1.50	232	1.0
	40	35.0	1.10	214	1.0
	50	28.0	0.75	176	1.2
	60	23.3	0.75	199	1.0
	80	17.5	0.55	178	1.1
	100	14.0	0.55	203	0.9

TYP	i=př.p.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2	f.s.
TYPE	7.5	186.7	0.55*	22	1.6
	10	140.0	0.55*	30	1.4
	15	93.3	0.55*	44	0.9
	20	70.0	0.55*	38	1.0
CHM 040	25	56.0	0.37	45	0.9
	30	46.7	0.37	52	0.8
	40	35.0	0.25	43	0.9
	50	28.0	0.22	44	0.9
	60	23.3	0.18	42	0.8
	80	17.5	0.18	36	0.8
	100	14.0	0.18	35	0.8

TYP	i=př.p.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2	f.s.
TYPE	7.5	186.7	4.00	184	1.5
	10	140.0	4.00	242	1.3
	15	93.3	4.00	351	1.1
	20	70.0	4.00	456	0.8
CHM 090	25	56.0	3.00	417	0.8
	30	46.7	3.00	478	0.9
	40	35.0	1.50	306	1.2
	50	28.0	1.50	367	1.0
	60	23.3	1.50	421	0.8
	80	17.5	0.75	257	1.1
	100	14.0	0.75	300	0.9

TYP	i=př.p.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2	f.s.
TYPE	7.5	186.7	0.75	33.3	2.0
	10	140.0	0.75	43.9	1.6
	15	93.3	0.75	62.6	1.2
	20	70.0	0.75	80	0.9
CHM 050	25	56.0	0.55	70	1.0
	30	46.7	0.55	80	1.0
	40	35.0	0.37	67	1.1
	50	28.0	0.37	78	0.9
	60	23.3	0.37	87	0.8
	80	17.5	0.25	70	0.9
	100	14.0	0.18	59	0.9

TYP	i=př.p.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2	f.s.
TYPE	7.5	186.7	7.50	344	1.6
	10	140.0	7.50	453	1.3
	15	93.3	7.50	659	1.0
	20	70.0	5.50	635	1.0
CHM 110	25	56.0	4.00	573	1.2
	30	46.7	4.00	645	1.1
	40	35.0	3.00	636	1.1
	50	28.0	3.00	764	0.9
	60	23.3	2.20	645	1.0
	80	17.5	1.50	546	0.9
	100	14.0	1.10	470	1.0


TYP	i=př.p.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2	f.s.
TYPE	7.5	186.7	1.50	67.4	1.8
	10	140.0	1.50	88.6	1.4
	15	93.3	1.50	126	1.1
	20	70.0	1.50	164	0.8
CHM 063	25	56.0	1.10	145	0.9
	30	46.7	1.10	165	1.0
	40	35.0	0.75	143	1.0
	50	28.0	0.55	122	1.1
	60	23.3	0.55	138	0.9
	80	17.5	0.37	114	1.1
	100	14.0	0.37	127	0.9

TYP	i=př.p.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2	f.s.
TYPE	7.5	186.7	7.50	348	2.2
	10	140.0	7.50	455	1.8
	15	93.3	7.50	660	1.2
	20	70.0	7.50	877	1.0
CHM 130	25	56.0	7.50	1071	0.9
	30	46.7	7.50	1225	0.8
	40	35.0	5.50	1173	0.9
	50	28.0	4.00	1023	0.9
	60	23.3	3.00	886	1.1
	80	17.5	3.00	1112	0.8
	100	14.0	1.50	652	1.1

Je také možné připojit elektromotor, který má odlišný výkon než v tabulce vyobrazený. Je možné připojit elektromotor s otáčkami 2800 a 900, při uzpůsobení výkonu a překontrolování aplikace. Pro vyjasnění jakýchkoliv nejasností, prosíme, kontaktujte naše obchodně - technické oddělení.

*It is also possible to couple motors that are less powerful than those shown in the table. It is possible to couple 2800 or 900 rev. motors by adapting the power and verifying the application. For any clarification, please contact our technical office.*

# CHM/CHMR/CHME/CHMRE 030÷130 ROZMĚRY - DIMENSIONS



	B	A	F	D(H7)	d(j6)	G	H	R1	R	R2	R3	L	I	C	I1	N(h8)	E1	P	Q
<b>030</b>	54	20	80	14	9	97	32	55	63	51	45	40	30	56	65	55	29	6	75
<b>040</b>	70	23	100	18	11	121.5	43	70	78	60	53	50	40	71	75	60	36.5	6.5	87
<b>050</b>	80	30	120	25	14	144	49	80	92	74	64	60	50	85	85	70	43.5	8.5	100
<b>063</b>	100	40	144	25	19	174	67	95	112	90	75	72	63	103	95	80	53	8.5	110
<b>075</b>	120	50	172	28	24	205	72	112.5	120	105	90	86	75	112	115	95	57	11	140
<b>090</b>	140	50	208	35	24	238	74	129.5	140	125	108	103	90	130	130	110	67	13	160
<b>110</b>	170	60	252.5	42	28	295	-	160	155	142	135	127.5	110	144	165	130	74	14	200
<b>130</b>	200	80	292.5	45	30	335	-	180	170	162	155	147.5	130	155	215	180	81	16	250


	S	T	U	V	Z	W	P1	alpha	b	b1	f	t	t1	Váha v kg bez elektromotoru Weight in kg. excluding motor
<b>030</b>	44	57	5.5	21	27	44	M6x11(n.4)	0°	5	3	-	16.3	10.2	1.2
<b>040</b>	55	71.5	6.5	26	35	60	M6x8(n.4)	45°	6	4	-	20.8	12.5	2.3
<b>050</b>	64	84	7	30	40	70	M8x10(n.4)	45°	8	5	M6	28.3	16.0	3.5
<b>063</b>	80	102	8	36	50	85	M8x14(n.8)	45°	8	6	M6	28.3	21.5	6.2
<b>075</b>	93	119	10	40	60	90	M8x14(n.8)	45°	8	8	M8	31.3	27.0	8.5
<b>090</b>	102	135	11	45	70	100	M10x18(n.8)	45°	10	8	M8	38.3	27.0	12
<b>110</b>	125	167.5	14	50	85	115	M10x18(n.8)	45°	12	8	M10	45.3	31.0	35
<b>130</b>	140	187.5	15	60	100	120	M12x21(n.8)	45°	14	8	M10	48.8	33.0	53



**CHIARAVALLI CZ s.r.o.**



# CHM/CHMR/CHME/CHMRE 030÷130 ROZMĚRY - DIMENSIONS



	<b>030</b>	<b>040</b>	<b>050</b>	<b>063</b>	<b>075</b>	<b>090</b>	<b>110</b>	<b>130</b>
<b>FA</b>	R1	54.5	67	90	82	111	111	131
	F	6	7	9	10	13	13	15
	R	4	4	5	6	6	6	6
	N	50	60	70	115	130	152	170
	I	68/72*	75/95*	85/110*	150/165*	165/185*	175/195*	230
	P1	5.7(n°4)	9(n°4)	11(n°4)	11(n°4)	14(n°4)	14(n°4)	16(n°8)
	E	80	110	125	180	200	210	280
	E1	70	95	110	142	170	200	260
<b>FB</b>	alpha	45°	45°	45°	45°	45°	45°	22.5°
	R1	-	97	120	112	90	122	180
	F	-	7	9	10	13	18	15
	R	-	4	5	6	6	6	-
	N	-	60	70	115	110	180	170
	I	-	75/95*	85/110*	150/165*	130/145*	215/230*	230
	P1	-	9(n°4)	11(n°4)	11(n°4)	11(n°4)	14(n°4)	14(n°8)
	E	-	110	125	180	160	250	280
<b>FC</b>	E1	-	95	110	142	-	-	260
	alpha	-	45°	45°	45°	45°	45°	-
	R1	-	80	89	98	-	110	-
	F	-	9	10	10	-	17	-
	R	-	5	5	5	-	6	-
	N	-	95	110	130	-	130	-
	I	-	115	130	165	-	165/185*	-
	P1	-	9.5(n°4)	9.5(n°4)	11(n°4)	-	11(n°4)	-
<b>FD</b>	E	-	140	160	200	-	200	-
	alpha	-	45°	45°	45°	-	45°	-
	R1	-	58	72	107	-	151	-
	F	-	12	14.5	10	-	13	-
	R	-	5	5	5	-	6	-
	N	-	80	95	130	-	152	-
	I	-	100/110*	115/125*	165	-	175/195*	-
	P1	-	9(n°4)	11(n°4)	11(n°4)	-	14(n°4)	-
<b>FE</b>	E	-	120	140	200	-	210	-
	alpha	-	45°	45°	45°	-	45°	-
	R1	-	-	-	80.5	-	-	-
	F	-	-	-	16.5	-	-	-
	R	-	-	-	5	-	-	-
	N	-	-	-	110	-	-	-
	I	-	-	-	130/145*	-	-	-
	P1	-	-	-	11(n°4)	-	-	-
	E	-	-	-	160	-	-	-
	alpha	-	-	-	45°	-	-	-

\* Taktto označené hodnoty udávají rozteč připojovacích drážek namísto připojovacích otvorů.

\* The values marked have a slot instead of a hole, therefore the fixing centreline, value, may be within the range indicated, an intermediate value is recommended.



## OZNAČENÍ CHPC/CHM - CHME - DESIGNATION CHPC/CHM - CHME

TYP - TYPE	VELIKOST - SIZE	i =	M.M.P. - M.M.F.	MONTÁZNÍ POZ. - MOUNT. POS
CHPC	63	3	63B5	Pokud předřadný modul nebude připojen k CHM nebo
	71	3	71B5	CHME, specifikujte pozici, ve které má být namontován.
	80	3	80B5	V opačném případě bude připraven pro univerzální
	90	2.42	90B5	montážní pozici.

If supplied coupled with CHM or CHME types specify the position of these, when the pre-stage module is supplied by itself it is prepared for universal assembly.

## PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ MODULU CHPC V KOMBINACI S PŘEVODOVKOU CHM NEBO CHME

## EXAMPLE ORDER FOR A CHPC COUPLED TO A CHM OR CHME GEAR

CHPC	90	CHM	110	i=242 (2.42x100)	P.A.M.	M.M.F.	90B5	POS.B3
------	----	-----	-----	------------------	--------	--------	------	--------

Pokud vyžadujete dodání ve spojení s elektromotorem, prosíme, specifikujte:

If the motor is also required, please specify:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Velikost - Size       | např. 90 L4      |
| Výkon - Power         | např. Kw 1.5     |
| Póly - Poles          | např. 4          |
| Napětí - Voltage      | např. V230/400   |
| Frekvence - Frequency | např. 50 Hz      |
| Příruba - Flange      | vždy - always B5 |


UPOZORNĚNÍ: Od velikosti 25 do 63 jsou převodovky dodávány vždy v montážní pozici „univerzální“ a mohou být proto namontovány v kterékoli pozici. Od velikosti 75 do 130 je zapotřebí specifikovat montážní pozici, pokud je tato odlišná od standardní pozice B3. V případě, že převodovka s udanou pozicí B3 bude namontována do pozice V5 nebo V6, musí být ložisko nacházející se na vrchní straně převodovky mazáno prostřednictvím tuhého mazacího prostředku pro zajištění dostatečného mazání.

Byl testován mazací prostředek Tecnlubeseal POLYMER 400/2, který naše společnost nabízí.

N.B. From size 25 to 63 the gears are always supplied in the Universal position and can therefore be mounted in any position, from size 75 to size 130 if the position required differs from B3 it must be specified. In particular, in the event that a gear in position B3 is to be mounted in positions V5 or V6, the bearing positioned in the upper side must be lubricated using suitable grease that ensures proper lubrication.

We have tested Tecnlubeseal POLYMER 400/2 grease.

Z	Z1
CHPC 63	11/140
CHPC 71	14/160
CHPC 80	19/200
CHPC 90	24/200
	11/105
	14/120
	19/160
	24/160



TYP	i=př.pom.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	90	15.6	0.18	61
	120	11.7	0.18	52
CHPC63	150	9.3	0.18	46
CHM040	180	7.8	0.18	46
	240	5.8	0.18	40
	300	4.7	0.18	36

TYP	i=př.pom.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	90	15.6	0.37	153
	120	11.7	0.37	190
CHPC71	150	9.3	0.37	220
CHM075	180	7.8	0.37	236
	180	7.8	0.25	159
	240	5.8	0.25	208
	300	4.7	0.25	210

TYP	i=př.pom.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	90	15.6	0.18	69
	120	11.7	0.18	85
CHPC63	150	9.3	0.18	89
CHM050	180	7.8	0.18	88
	240	5.8	0.18	76
	300	4.7	0.18	65

TYP	i=př.pom.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	90	15.6	0.75	307
	120	11.7	0.55	278
CHPC80	150	9.3	0.55	260
CHM075				

TYP	i=př.pom.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	90	15.6	0.25	97
	120	11.7	0.25	110
CHPC71	150	9.3	0.25	112
CHM050				

TYP	i=př.pom.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	180	7.8	0.37	260
	240	5.8	0.37	320
CHPC71	300	4.7	0.37	345
CHM090				

TYP	i=př.pom.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	150	9.3	0.18	101
	180	7.8	0.18	115
CHPC63	240	5.8	0.18	136
CHM063	300	4.7	0.18	121

TYP	i=př.pom.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	90	15.6	0.75	320
	120	11.7	0.75	397
CHPC80	150	9.3	0.75	426
CHM090	180	7.8	0.75	425
	240	5.8	0.55	374

TYP	i=př.pom.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	90	15.6	0.37	145
	90	15.6	0.25	98
CHPC71	120	11.7	0.37	184
CHM063	120	11.7	0.25	124
	150	9.3	0.37	192
	150	9.3	0.25	129
	180	7.8	0.25	164
	240	5.8	0.25	139
	300	4.7	0.25	128


TYP	i=př.pom.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	120	11.7	0.75	421
	150	9.3	0.75	496
CHPC80	180	7.8	0.75	569
CHM110	240	5.8	0.75	617
	300	4.7	0.55	585

TYP	i=př.pom.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	96.8	14.5	1.50	679
	121	11.6	1.50	801
CHPC90	145.2	9.6	1.50	810
CHM110	145.2	9.6	1.10	595
	193.6	7.2	1.10	660

TYP	i=př.pom.	n2 r/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	96.8	14.5	1.50	679
	121	11.6	1.50	813
CHPC90	145.2	9.6	1.50	917
CHM130	193.6	7.2	1.50	1013
	242	5.8	1.10	848

Při nejasnostech ve volbě velikosti elektromotoru v kombinaci s CHPC modulem čelního předřazeného převodu, kontaktujte naše obchodně-technické oddělení.

The choice of power installed is tied to the unification of the motors, therefore it is sometimes in exuberance compared to the gear; always verify the maximum torque indicated when making the selection and if in doubt please contact our technical office.



CHPC CHM	B	F	D(H7)	G	H	R1	R	L	I	I2	C	I1	N(h8)	E1	P	Q	S	T
<b>63+040</b>	70	100	18	121.5	43	115	78	50	40	40	71	75	60	36.5	6.5	87	55	71.5
<b>63+050</b>	80	120	25	144	49	125	92	60	50	40	85	85	70	43.5	8.5	100	64	84
<b>71+050</b>	80	120	25	144	49	133	92	60	50	50	85	85	70	43.5	8.5	100	64	84
<b>63+063</b>	100	144	25	174	67	140	112	72	63	40	103	95	80	53	8.5	110	80	102
<b>71+063</b>	100	144	25	174	67	148	112	72	63	50	103	95	80	53	8.5	110	80	102
<b>71+075</b>	120	172	28	205	72	165,5	120	86	75	50	112	115	95	57	11	140	93	119
<b>80+075</b>	120	172	28	205	72	181,5	120	86	75	63	112	115	95	57	11	140	93	119
<b>71+090</b>	140	208	35	238	74	182,5	140	103	90	50	130	130	110	67	13	160	102	135
<b>80+090</b>	140	208	35	238	74	198,5	140	103	90	63	130	130	110	67	13	160	102	135
<b>80(90)+110</b>	170	252.5	42	295	-	229	155	127.5	110	63	144	165	130	74	14	200	125	167.5
<b>80(90)+130</b>	200	292.5	45	335	-	249	170	147.5	130	63	155	215	180	81	16	250	140	187.5

CHPC CHM	U	V	Z	W	P1	alpha	b	t	Váha v kg bez elektromotoru Weight in kg. excluding motor
<b>63+040</b>	6.5	26	35	60	M6x8n.4	45°	6	20.8	3.9
<b>63+050</b>	7	30	40	70	M8x10n.4	45°	8	28.3	5.2
<b>71+050</b>	7	30	40	70	M8x10n.4	45°	8	28.3	5.8
<b>63+063</b>	8	36	50	85	M8x14n.8	45°	8	28.3	7.9
<b>71+063</b>	8	36	50	85	M8x14n.8	45°	8	28.3	8.5
<b>71+075</b>	10	40	60	90	M8x14n.8	45°	8	31.3	11
<b>80+075</b>	10	40	60	90	M8x14n.8	45°	8	31.3	12.6
<b>71+090</b>	11	45	70	100	M10x18n.8	45°	10	38.3	14.3
<b>80+090</b>	11	45	70	100	M10x18n.8	45°	10	38.3	16.2
<b>80(90)+110</b>	14	50	85	115	M10x18n.8	45°	12	45.3	39
<b>80(90)+130</b>	15	60	100	120	M12x21n.8	45°	14	48.8	67.2

UPOZORNĚNÍ: Pro rozměry bočních montážních přírub a modulů pro dvojité převodovky série CHM viz. strana 34 a 35.  
N.B. For the side flange and double extended input worm dimensions see the corresponding size of the CHM series.



See pages 34 and 35.





**SMĚR OTÁČENÍ**

**DIRECTION OF ROTATION**



TYP	VELIKOST (1)	VERZE (2)	POZ. PŘÍRUBY (3)	i	PROV. (4)	M.M.P.	POZ.MONT (3)
TYPE	SIZE (1)	VERSION (2)	FLANGE POS. (3)	i	EXEC. (4)	M.M.F.	MOUNT. POS.
<b>CHM/CHM</b>	025/030	FA		1	300	OAD	U
<b>CHM/CHME</b>	030/040	FB		2	400	OAS	B3
<b>CHMR/CHM</b>	030/050	FC			500	OBD	B8
<b>CHMR/CHME</b>	030/063	FD			600	OBS	B6
	040/075	FE			750	VAD	B7
	040/090				900	VAS	V5
	050/110				1200	VBD	
	063/130				1500	VBS	V6
					1800		
					2400		

Pro motorové montážní příruby (M.M.P.) viz. tabulka znázorňující možné varianty. Pro provedení viz. tabulka s vyobrazením; pokud nebude jinak specifikováno bude dodáno provedení OBS. Montážní pozice se vztahuje na druhý převodový stupeň.

For the motor mounting flanges (M.M.F.) see the table showing the types available. For the executions see the table with drawings, if not specified OBS would be supplied. The mounting position refers to the second gear.

## PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ - EXAMPLE ORDER

<b>CHM/CHM</b>	<b>040/090</b>	<b>FA(5)</b>	<b>2(5)</b>	<b>500</b>	<b>OAD</b>	<b>63 B14</b>	<b>V5</b>
----------------	----------------	--------------	-------------	------------	------------	---------------	-----------

Pokud požadujete dodání včetně elektromotoru, prosíme, specifikujte:

If the motor is also required, please specify:

- Velikost - Size                např. 63 B4  
 Výkon - Power                např. Kw 0.18  
 Póly - Poles                např. 4  
 Napětí - Voltage            např. V230/400  
 Frekvence - Frequency      např. 50 Hz  
 Příruba - Flange            např. B 14

**UPOZORNĚNÍ:** Od velikosti 25 do 63 jsou převodovky dodávány vždy v montážní pozici „univerzální“ a mohou být namontovány v kterékoli pozici. Od velikosti 75 do 130 je zapotřebí specifikovat montážní pozici, pokud je tato odlišná od standardní pozice B3. V případě, že převodovka s udanou pozicí B3 bude namontována do pozice V5 nebo V6, musí být ložisko nacházející se na vrchní straně převodovky mazáno prostřednictvím tuhého mazacího prostředku pro zajištění dostatečného mazání.  
 Byl testován mazací prostředek Tecnlubeseal POLYMER 400/2, který naše společnost nabízí.

*N.B. From size 25 to 63 the gears are always supplied in the Universal position and can therefore be mounted in any position, from size 75 to size 130 if the position required differs from B3 it must be specified.*

*In particular, in the event that a gear in position B3 is to be mounted in positions V5 or V6, the bearing positioned in the upper side must be lubricated using suitable grease that ensures proper lubrication.*


*We have tested Tecnlubeseal POLYMER 400/2 grease.*

- 1) viz. strana 42 - see page 42
- 2) viz. strana 35 - see pages 35
- 3) viz. strana 31 - see page 31
- 4) viz. strana 41 - see page 41
- 5) pokud nebude specifikováno, znamená to, že převodovka nebude vybavena výstupní přírubou.  
*Lack of instructions indicates that the gear is not equipped with an output flange.*




## MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ - EXECUTION


**OAD**




**OAS**




**OBD**




**OBS**




**VAD**




**VAS**



**VBS**



**VBD**



Typ možností připojení se vztahuje na montážní pozici prvního převodového stupně ve vztahu k druhému převodovému stupni. Pokud nebude v objednávce specifikováno jinak, sestava bude dodána v provedení OBS. Umisťovač pozice je vztázena na druhý převodový stupeň.

*The execution determines the mounting position of the first gear in relation to the second gear. If not otherwise specified at the time of order, the group will be supplied in the OBS execution. The placing position refers to the second gear.*

TYP	i=př.pom.	n2 ot/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	300	4.7	0.09*	31
CHM	400	3.5	0.09*	28
025/030	500	2.8	0.09*	34
CHM	600	2.3	0.09*	31
025/030	750	1.9	0.09*	34
CHM	900	1.6	0.09*	31
025/030	1200	1.2	0.09*	31
CHM	1500	0.9	0.09*	26
025/030	1800	0.8	0.09*	23
CHM	2400	0.6	0.09*	23

TYP	i=př.pom.	n2 ot/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	300	4.7	0.37	405
CHM	400	3.5	0.25	336
040/075	500	2.8	0.25	307
CHM	600	2.3	0.18	362
040/075	750	1.9	0.18	391
CHM	900	1.6	0.18*	325
040/075	1200	1.2	0.18*	359
CHM	1500	0.9	0.09	360
040/075	1800	0.8	0.09	404
CHM	2400	0.6	0.09*	330

TYP	i=př.pom.	n2 ot/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	300	4.7	0.09*	70
CHM	400	3.5	0.09*	63
030/040	500	2.8	0.09*	57
CHM	600	2.3	0.09*	72
030/040	750	1.9	0.09*	72
CHM	900	1.6	0.09*	73
030/040	1200	1.2	0.09*	65
CHM	1500	0.9	0.09*	73
030/040	1800	0.8	0.09*	73
CHM	2400	0.6	0.09*	65

TYP	i=př.pom.	n2 ot/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	300	4.7	0.37	405
CHM	400	3.5	0.37	523
040/090	500	2.8	0.37	550
CHM	600	2.3	0.37	605
040/090	750	1.9	0.25	538
CHM	900	1.6	0.25	533
040/090	1200	1.2	0.18	629
CHM	1500	0.9	0.18	588
040/090	1800	0.8	0.18*	492
CHM	2400	0.6	0.18*	625

TYP	i=př.pom.	n2 ot/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	300	4.7	0.18	142
CHM	400	3.5	0.18	127
030/050	500	2.8	0.09	123
CHM	600	2.3	0.09	143
030/050	750	1.9	0.09	148
CHM	900	1.6	0.09*	141
030/050	1200	1.2	0.09*	118
CHM	1500	0.9	0.09*	139
030/050	1800	0.8	0.09*	155
CHM	2400	0.6	0.09*	124


TYP	i=př.pom.	n2 ot/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	300	4.7	0.75	871
CHM	400	3.5	0.75	1013
050/110	500	2.8	0.55	984
CHM	600	2.3	0.55	1062
050/110	750	1.9	0.55	1128
CHM	900	1.6	0.37	1079
050/110	1200	1.2	0.25	943
CHM	1500	0.9	0.25	1064
050/110	1800	0.8	0.25	1075
CHM	2400	0.6	0.18	1001

TYP	i=př.pom.	n2 ot/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	300	4.7	0.22	210
CHM	400	3.5	0.18	222
030/063	500	2.8	0.18	205
CHM	600	2.3	0.18*	208
030/063	750	1.9	0.18*	216
CHM	900	1.6	0.09	200
030/063	1200	1.2	0.09	236
CHM	1500	0.9	0.09*	204
030/063	1800	0.8	0.09*	202
CHM	2400	0.6	0.09*	220

TYP	i=př.pom.	n2 ot/min	Kw=P1	Nm=T2
TYPE	300	4.7	1.50	1789
CHM	400	3.5	1.10	1519
063/130	500	2.8	1.10	1629
CHM	600	2.3	0.75	1631
063/130	750	1.9	0.75	1804
CHM	900	1.6	0.75	1826
063/130	1200	1.2	0.55	1705
CHM	1500	0.9	0.37	1674
063/130	1800	0.8	0.37	1698
CHM	2400	0.6	0.25	1624

UPOZORNĚNÍ: Výkony označené hvězdičkou (\*) jsou vyšší než hodnota, kterou připouští oz.kola, proto musí být volba aplikace provedena na základě kroutícího momentu a nikoliv výkonu.

N.B. The powers marked with an asterisk are higher than those that the gear allows, therefore the applicative choice must be made in accordance with the torque and not the power.  
The gear ratios are those most frequently requested. It is possible to obtain multiple combinations using the various ratios of the two single gears.



CHM-CHM	B	A	F	C1	D(H7)	d(j6)	G	H	R1	R	R2	L	L1	I	I1	C	I2	N(h8)	E1	E2	P
<b>030/040</b>	70	20	100	80	18	9	121.5	43	55	78	51	50	40	40	30	71	75	60	36.5	29	6.5
<b>030/050</b>	80	20	120	80	25	9	144	49	55	92	51	60	40	50	30	85	85	70	43.5	29	8.5
<b>030/063</b>	100	20	144	80	25	9	174	67	55	112	51	72	40	63	30	103	95	80	53	29	8.5
<b>040/075</b>	120	23	172	100	28	11	205	72	70	120	60	86	50	75	40	112	115	95	57	36.5	11
<b>040/090</b>	140	23	208	100	35	11	238	74	70	140	60	103	50	90	40	130	130	110	67	36.5	13
<b>050/110</b>	170	30	252.5	120	42	14	295	-	80	155	74	127.5	60	110	50	144	165	130	74	43.5	14
<b>063/130</b>	200	40	292.5	144	45	19	335	-	95	170	90	147.5	72	130	63	155	215	180	81	53	16

CHM-CHM	Q	S	T	T1	U	V	Z	Y	W	P1	a	b	b1	f	t	t1	Váha v Kg. bez elektromotoru <i>Weight in Kg. excluding motor</i>
<b>030/040</b>	87	55	71.5	57	6.5	26	35	120	60	M6x8(n.4)	45°	6	3	-	20.8	10.2	3.9
<b>030/050</b>	100	64	84	57	7	30	40	130	70	M8x10(n.4)	45°	8	3	-	28.3	10.2	5.0
<b>030/063</b>	110	80	102	57	8	36	50	145	85	M8x14(n.8)	45°	8	3	-	28.3	10.2	7.8
<b>040/075</b>	140	93	119	71.5	10	40	60	165	90	M8x14(n.8)	45°	8	4	-	31.3	12.5	11.5
<b>040/090</b>	160	102	135	71.5	11	45	70	182	100	M10x18(n.8)	45°	10	4	-	38.3	12.5	15
<b>050/110</b>	200	125	167.5	84	14	50	85	225	115	M10x18(n.8)	45°	12	5	M6	45.3	16.0	39.2
<b>063/130</b>	250	140	187.5	102	15	60	100	245	120	M12x21(n.8)	45°	14	6	M6	48.8	21.5	70

UPOZORNĚNÍ Pro rozměry bočních montážních přírub a dvojitých vstupních hřídelí viz. strana 34 a 35.

N.B. For the side flange and double extended input worm dimensions see the corresponding size of the CHM models.

See pages 34 and 35.

## RAMENO REAKCE - TORQUE ARM


TIPO - TYPE	I	R	F	H	$\varnothing E$	A	B	$\varnothing C$	$\varnothing d$	$\varnothing P$	N°	Váha za kit v kg Weight for kit kg
<b>CHT MV 25*</b>	70	15	17.5	14	8	33.5	118.5	55	7	45	4	0.17
<b>CHT MV 30*</b>	85	15	24	14	8	38	138	65	7	55	8	0.18
<b>CHT MV 40</b>	100	18	31.5	14	10	44	162	75	7	60	8	0.24
<b>CHT MV 50</b>	100	18	38.5	14	10	50	168	85	9	70	8	0.27
<b>CHT MV 63</b>	150	18	49	14	10	55	223	95	9	80	8	0.57
<b>CHT MV 75</b>	200	30	47.5	25	20	70	300	115	9	95	8	1.10
<b>CHT MV 90</b>	200	30	57.5	25	20	80	310	130	11	110	8	1.26
<b>CHT MV 110</b>	250	35	62	30	25	100	385	165	11	130	8	1.92
<b>CHT MV 130/150</b>	250	35	69	30	25	125	410	215	14	180	8	2.23

\* Bez antivibračního pouzdra

\* Without vibration resistant bushing


Upevňovací otvor reakčního ramene je vybaven vloženým antivibračním pouzdrem.

The anchoring point of the torque arm is equipped with a vibration resistant bushing.




## KIT VÝSTUPNÍ HŘÍDELE JEDNOSTRANNÉ - SINGLE OUTPUT SHAFT KIT

TYP - TYPE	A	$\varnothing d$	B	b	t 1	T	L	d 2	Váha za kit v kg Weight for kit kg
<b>CHT MVS 25</b>	23	11	25.5	4	12.5	55.5	81	-	0.07
<b>CHT MVS 30</b>	30	14	32.5	5	16	69.5	102	M6x16	0.14
<b>CHT MVS 40</b>	40	18	43	6	20.5	85	128	M6x16	0.27
<b>CHT MVS 50</b>	50	25	53.5	8	28	99.5	153	M10x22	0.60
<b>CHT MVS 63</b>	50	25	53.5	8	28	119.5	173	M10x22	0.67
<b>CHT MVS 75</b>	60	28	63.5	8	31	128.5	192	M10x22	0.94
<b>CHT MVS 90</b>	80	35	84.5	10	38	149.5	234	M12x28	1.79
<b>CHT MVS 110</b>	80	42	84.5	12	45	164.5	249	M16x35	2.70
<b>CHT MVS 130</b>	80	45	85	14	48.5	180	265	M16x35	3.60




## KIT VÝSTUPNÍ HŘÍDELE DVOJITÉ - DOUBLE OUTPUT SHAFT KIT

TYP - TYPE	A	$\varnothing d$	B	R	b	t 1	L	d 2	Váha za kit v kg Weight for kit kg
<b>CHT MVD 25</b>	23	11	25.5	50	4	12.5	101	-	0.11
<b>CHT MVD 30</b>	30	14	32.5	63	5	16	128	M6x16	0.16
<b>CHT MVD 40</b>	40	18	43	78	6	20.5	164	M6x16	0.34
<b>CHT MVD 50</b>	50	25	53.5	92	8	28	199	M10x22	0.75
<b>CHT MVD 63</b>	50	25	53.5	112	8	28	219	M10x22	0.84
<b>CHT MVD 75</b>	60	28	63.5	120	8	31	247	M10x22	1.20
<b>CHT MVD 90</b>	80	35	84.5	140	10	38	309	M12x28	2.50
<b>CHT MVD 110</b>	80	42	84.5	155	12	45	324	M16x35	3.44
<b>CHT MVD 130</b>	80	45	85	170	14	48.5	340	M16x35	4.25



## BOČNÍ KRYT VÝSTUPNÍ HŘÍDELE - COVER



TYP - TYPE	C3
030	43
040	50
050	59
063	70
075	75
090	87
110	95
130	103

## KIT REDUKCE VSTUPNÍ HŘÍDELE - REDUCTION BUSHINGS KIT

### JEDNOSTUPŇOVÁ - SINGLE

TYP TYPE	$\phi$ i/ $\phi$ e	L	Pero Key	Váha za kit v kg Weight for kit kg
CHT BRM-S	9/11	20	4/3x4x11 RB*	0.006
CHT BRM-S	11/14	30	5/4x6x10 RB*	0.015
CHT BRM-S	14/19	40	6x5x30 *	0.045
CHT BRM-S	19/24	50	6x5.5x20 * 8x5.5x40 *	0.07
CHT BRM-S	24/28	60	8x9x40 *	0.08
CHT BRM-S	28/38	80	10x7x60 *	0.33
CHT BRM-S	38/42	110	12/10x10x48 RB*	0.22



\* viz. výkres  
\* to drawing

Drážka dle UNI 6604 - DIN 6885,  
kalena.

Tongue acc. to UNI 6604 – DIN 6885  
Quenched

### DVOUSTUPŇOVÁ - DOUBLE

TYP TYPE	$\phi$ i/ $\phi$ e	L	Pero Key	Váha za kit v kg Weight for kit kg
CHT BRM-D	11/19	40	6x6x30 *	0.06
CHT BRM-D	14/24	50	8x7x40 A	0.12
CHT BRM-D	19/28	60	8x7x50 A	0.16
CHT BRM-D	24/38	80	10x8x60 A	0.44



Uváděné hodnoty zatížení jsou platné pro všechny směry otáčení.

Maximální hodnoty axiálního zatížení jsou ekvivalentní k 1/5 hodnoty radiálního zatížení uváděného v tabulce při aplikaci se stejnou hodnotou radiálního zatížení; v opačném případě, prosíme, kontaktujte naše obchodně-technické oddělení. V případě použití kitu dvojitých výstupních hřídel, součet radiálního zatížení obou stran působících na osu převodovky nesmí překročit hodnotu uváděnou v tabulce níže.

Radiální zatížení ve vztahu k výstupní rychlosti otáčení ( $n_2=10$ ) jsou maximální přenositelné převodovkou.

*The loads indicated are valid for all application directions.*

*The maximum allowable axial loads are equal to 1/5 of the radial load value shown in the table when applied with the same radial load; if this is not the case, please contact our technical office. If double output shafts are used, the sum of radial loads applicable to the centre lines of the two ends of the shaft must not exceed the value shown in the table below.*

*The radial loads related to the output speed ( $n_2=10$ ) are the maximum loads supported by the gear.*

a . Konstanta převodovky


b . Konstanta převodovky

x . Vzdálenost zatížení od kraje hřídele v mm.

$F_{RX}$  . Radiální zatížení v pozici x (v N)

$F_R$  . Radiální zatížení (N)

$F_A$  . Axiální zatížení (N)



a . Gear constant

b . Gear constant

x . Load distance from shaft shoulder in mm.

$F_{RX}$  . Radial load in position x (in N)

$F_R$  . Radial load (N)

$F_A$  . Axial load (N)

#### VELIKOST - SIZES


Výstupní ot. Output speed ( $n_2$ )	025	030	040	050	063	075	090	110	130
<b>400</b>	390	530	1020	1400	1830	2160	2390	3530	3950
<b>250</b>	460	620	1200	1650	2150	2520	2800	4130	4610
<b>150</b>	550	740	1420	1960	2540	2990	3310	4890	5470
<b>100</b>	630	850	1620	2250	2910	3430	3800	5600	6260
<b>60</b>	740	1000	1920	2660	3450	4060	4500	6640	7420
<b>40</b>	850	1150	2200	3050	3950	4650	5150	7600	8500
<b>25</b>	990	1350	2570	3570	4620	5440	6020	8890	9940
<b>10</b>	1350	1830	3490	4840	6270	7380	8180	12000	13500

#### KONSTANTNÍ HODNOTY - CONSTANTS' VALUES

a	50	65	84	101	120	131	162	176	188
b	38	50	64	76	95	101	122	136	148




# RADIÁLNÍ ZATÍŽENÍ NA OSE VSTUPNÍ HŘÍDELE RADIAL LOADS ON THE CENTRE LINE OF THE INPUT SHAFT



VELIKOST - SIZES

	030	040	050	063	075	090	110	130
<b>KONSTANTNÍ HODNOTY - CONSTANTS' VALUES</b>								
<b>a</b>	86	106	129	159	192	227	266	314
<b>b</b>	76	94	114	139	167	202	236	274
<b>F<sub>R</sub> max</b>	210	350	490	700	980	1270	1700	2100





- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1 • Gufero                                     | 1 • Oil seal                          |
| 2 • Pevnostní šroub                            | 2 • Torx screw                        |
| 3 • Matka                                      | 3 • Nut                               |
| 4 • Podložka                                   | 4 • Washer                            |
| 5 • Šroub se šestihranou hlavou                | 5 • Hexagonal-head screw              |
| 6 • Motorová montážní příruba                  | 6 • Motor connection flange           |
| 8 • Distanční podložka                         | 8 • Adjust spacer                     |
| 9 • Ložisko                                    | 9 • Bearing                           |
| 10 • Šneková hřídel se vstupní dírou           | 10 • Hole input worm                  |
| 11 • Šneková hřídel se vstup.dírou, výstup.hř. | 11 • Hole input and shaft output worm |
| 12 • Gufero                                    | 12 • Oil seal                         |
| 13 • Víčko                                     | 13 • Input cover                      |
| 14 • Ložisko                                   | 14 • Bearing                          |
| 15 • Pero                                      | 15 • Key                              |
| 16 • Šneková hřídel se vstupní hřidelí         | 16 • Shaft input worm                 |
| 17 • Šneková hř. s oboustranou výstup.hř.      | 17 • Double extended input shaft worm |
| 18 • Pero                                      | 18 • Key                              |
| 19 • Olejová zátka                             | 19 • Oil plug                         |
| 20 • Tělo převodovky                           | 20 • Casing                           |
| 21 • Gufero                                    | 21 • Oil seal                         |
| 22 • Výstupní příruba                          | 22 • Output flange                    |
| 23 • Imbus šroub                               | 23 • Embedded hexagonal-head screw    |
| 24 • Ložisko                                   | 24 • Bearing                          |
| 25 • Pojistná podložka                         | 25 • Seeger                           |
| 26 • Gufero                                    | 26 • Oil seal                         |
| 27 • Gumová krytka                             | 27 • Cap                              |
| 28 • Ložisko                                   | 28 • Bearing                          |
| 29 • Šnekové kolo                              | 29 • Worm wheel                       |
| 30 • O-kroužek                                 | 30 • O-ring                           |
| 31 • Výstupní příruba                          | 31 • Output cover                     |
| 32 • Pojistná podložka                         | 32 • Seeger                           |
| 33 • Vymezovací podložka                       | 33 • Spacer                           |
| 34 • Pero                                      | 34 • Key                              |
| 35 • Pero                                      | 35 • Key                              |
| 36 • Dvoustranná výstupní hřídel               | 36 • Double output shaft              |
| 37 • Jednostranná výstupní hřídel              | 37 • Single output shaft              |

# INSTRUKCE PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU ŠNEKOVÝCH PŘEVODOVEK A MODULŮ PŘEDŘAZENÝCH PŘEVODŮ

## USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

### INSTALACE

- Data na identifikačním štítku musí korespondovat s údaji Vámi objednané převodovky.
- Olejová náplň pro velikosti převodovek 110 a 130, které jsou osazeny plnící, výpustní a kontrolní zátkou, musí korespondovat s množstvím udávaným pro danou montážní polohu (viz. katalog). Dále pro tyto velikosti je vždy odpovědností zákazníka záslepnu zátku, dodávanou pro transport převodovky, nahradit odvzdušňovací zátkou dodávanou společně s převodovkou.
- Všechny ostatní velikosti převodovek jsou dodávány kompletně s permanentní syntetickou olejovou náplní, dostatečnou pro každou montážní polohu.
- Převodovka musí být připevněna na rovném podkladu, který je dostatečně tuhý pro předejít veškerých vibrací.
- Osa převodovky a poháněnáho zařízení musí být přesně vyrovnaný, aby se předešlo případné blokaci stroje. Eventuálně je nutno nainstalovat omezovač kroutícího momentu, spojku, přetěžovací spínač, atd.
- Spojky s pastorky, spojovací klobouky, řemenice a další díly musí být montovány vždy tak, aby nedošlo ke vzniku rázů, čímž by mohlo dojít k poškození vnitřních dílů převodovky, jako jsou ložiska, gufera a ostatní vnitřní díly.
- V případě, že elektromotor je dodáván klientem, musí být zajištěno, aby tolerance přírub a hřídele korespondovaly s normou IEC; námí dodávané motory těmto požadavkům odpovídají.
- Překontrolujte, zda-li jsou upevňovací šrouby převodovky, případně šrouby veškerého příslušenství pevně utaženy.
- Přesvědčte se, že prostředí, ve kterém bude zařízení instalováno, není agresivní pro materiály, ze kterých je převodovka vyrobena.
- Zabezpečte zamezení kontaktu veškerých rotujících částí zařízení od možného kontaktu s obsluhou zařízení.
- Pokud budete provádět lakování převodovky, ochraňte těsnění a opracované plochy převodovky.
- Všechny převodovky jsou opatřeny ochranným šedým nátěrem RAL 9022.

### PROVOZ A ZÁBĚH

- Pro zajištění nejlepších výkonů převodovky by mělo docházet při záběhu v prvních hodinách provozu k nárůstu výkonu postupně. Během této fáze může docházet k vysokému nárůstu teploty (až 80 °C).
- V případě vadného chodu, hlučnosti, prosakování oleje, atd. zastavte okamžitě převodovku a pokud možno odstraňte příčinu. Alternativně zašlete zpět daný kus do naší společnosti pro posouzení závady.

### ÚDRŽBA

- Převodovky velikostí od 025 do 090 a předřadné moduly jsou mazány permanentní olejovou náplní a nevyžadují proto žádnou údržbu během celé své životnosti.
- Převodovky velikostí 110 a 130 jsou mazány minerálním olejem a jsou osazeny kontrolní zátkou, přičemž musí být hladina oleje pravidelně kontrolována a v případě nutnosti doplněna olejová náplň týmž olejem, případně kompatibilním uvedeným v tabulce olejů v tomto katalogu.
- U převodovek velikostí 110 a 130 provedte výměnu olejové náplně po průběhu prvních 300 provozních hodin, náhradou odpovídajícího množství dle dané montážní polohy, jak uvedeno v katalogu. Toto teprve poté co provedete výplach vnitřku převodovky.

### KONZERVACE A SKLADOVÁNÍ

- Pokud bude převodovka skladována delší čas, tzn. 3 a více měsíců, je zapotřebí hřidel a opracované plochy ochránit antioxidantním prostředkem a olejová těsnění musí být také namazány.

### MANIPULACE

- Dbejte pozornosti, aby nedošlo k poškození olejových těsnění a vnějších ploch převodovky při manipulaci s výrobkem.

### NAKLÁDÁNÍ S BALÍCÍM MATERIÁLEM

- Balící materiál, ve kterém jsou naše převodovky dodávány, odevzdaje, prosíme, na specializovaném místě určeném pro likvidaci odpadů.

### INSTALLATION

- The data shown on the identification name plate must correspond to the gear ordered.
- The oil level, for the sizes 110 and 130 equipped with filling, draining and level plug, must correspond to the quantity foreseen for the assembly position requested (see catalogue), in addition, always for the sizes indicated, it will be the client's responsibility to substitute the blind plug, supplied for transport, with the corresponding plug equipped with a bleed hole included in the supply with the gear.
- All of the other gears are supplied complete with permanent synthetic oil in a quantity that is sufficient for any assembly position.
- The gear must be fixed on a flat surface that is sufficiently rigid in order to avoid any vibration.
- The gear and the axis of the machine to be driven must be perfectly aligned.
- In the event that knocks, overloading or blockage of the machine are foreseen, the client must install a limiting device, joints, overload cut-out etc.
- Coupling with pinions, joints, pulleys and other parts must be done after the parts have been cleaned and knocks should be avoided while assembling as they could damage the bearings and other internal parts.
- In the event that the motor is supplied by the client, he must check that the flange and shaft tolerances correspond to a "normal" class; our motors satisfy this requirement.
- Check that the fixing screws for the gear and the related accessories are correctly tightened.
- Take suitable measures to protect the groups from any aggressive atmospheric agents.
- Where foreseen, protect rotating parts from any possible contact with the operators.
- If the gears are painted, protect the oil seals and the machined surfaces.
- All of the gears are painted RAL 9022 grey.

### OPERATION AND RUNNING-IN

- To obtain the best performance the gears must first be run-in by gradually increasing the power in the first few hours of operation, in this phase an increase in temperature is considered normal.
- In the event of defective operation, noise, oil leakage, etc. stop the gear immediately and, when possible, remove the cause. Alternatively, send the piece to our factory to be controlled.

### MAINTENANCE

- The worm gears from size 25 to size 90 and the pre-stage modules are lubricated with permanent synthetic oil and therefore do not require any maintenance.
- The gears size 110 and 130 are lubricated with mineral oil and are equipped with a breather plug, therefore the oil level must be checked periodically and if necessary topped up with the same oil or one that is compatible with those indicated in our catalogue.
- For the gears size 110 and 130 proceed with the substitution of the oil after the first 300 working hours, replacing it with the correct quantity in accordance with the assembly position, as detailed in our catalogue, after the inside of the gear has been thoroughly washed.

### WAREHOUSE STORAGE

- If the warehouse storage will be for a long time, more than 3 months, the shafts and machined surfaces should be protected using antioxidants and the oil seals should be greased.

### HANDLING

- Care must be taken not to damage the oil seals and the machined surfaces when handling the groups.

### DISPOSAL OF PACKAGING

- The packaging in which our gears are delivered should be sent to specialised companies for recycling if possible.